



PWB-Touch-Setter



Der PWB-Touch-Setter ist ein vielseitig einsetzbares Messgerät. Er kann zum Einstellen der Werkzeuglänge und Bestimmen des Referenzpunktes der Maschinenspindel sowohl auf konventionellen Bohr- und Fräsmaschinen wie auch auf CNC-Bearbeitungszentren eingesetzt werden.

Anwendung: Werkzeug auf leicht federnde Tastfläche auffahren bis Indikator «0» anzeigt. Das Werkzeug oder die Maschinenspindel ist nun genau 50,00 mm über der Bezugsebene.



The PWB-Touch-Setter is a versatile setting gauge. It can be used to set the tool length and determine the reference zero point of the machine spindle on conventional boring and milling machines as well as on CNC machining centres.

Application: feed tool or spindle face onto spring-loaded probe surface until dial indicator shows «0». The tool or machine spindle face will now be exactly 50.00 mm above the reference plane.



Le PWB-Touch-Setter est un appareil de mesure à usage multiple.

Il peut être utilisé pour le réglage de la longueur d'outil et pour déterminer le point de référence de la broche machine que ce soit sur des fraiseuses et perceuses conventionnelles ou des centres d'usinages.

Utilisation: Venir palper légèrement la face de contact (monter sur ressort) jusqu'à indiquer «0» sur comparateur. L'outil ou la broche machine est maintenant distant précisément de 50.00 mm au dessus du plan de référence.

Tastfläche / probe surface / Face de contact: 45 mm/60–62 HRc

Gehäuse / housing / Corps: 68 mm

Messuhr / dial indicator / Comparateur: 0,01 mm

Artikel-Nr. / product Nr. / Référence Article: 700101

Änderungen, die der technischen Weiterentwicklung dienen, behalten wir uns vor.

We reserve the right to make technical improvements.

Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques.

Vertrieb / Distribution / Distributeur: